

定期点検整備の記録表

定期点検整備を実施した場合には、サービス工場においてスタンプをもらってください。定期点検整備を実施していない場合には保証を受ける権利を失うことにもなりますので、確実に実施してください。

1年目	1か月無料点検	サービス工場のスタンプ
実施日	22 年 3 月 25 日	
点検時の総走行距離	373 km	

1年目	6か月無料点検	サービス工場のスタンプ
実施日	22 年 8 月 27 日	
点検時の総走行距離	9860 km	

1年目	12か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	23 年 2 月 10 日	
点検時の総走行距離	12725 km	

2年目	12か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	24 年 2 月 21 日	
点検時の総走行距離	29508 km	

3年目	24か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	年 月 日	
点検時の総走行距離	km	

4年目	12か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	年 月 日	
点検時の総走行距離	km	

法令ならびにトヨタが指定・推奨する、定期点検整備：日常点検の未実施および定期交換部品の未交換に起因する不具合は保証修理致しません。

5年目	24か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	年 月 日	
点検時の総走行距離	km	

6年目	12か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	年 月 日	
点検時の総走行距離	km	

7年目	24か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	年 月 日	
点検時の総走行距離	km	

8年目	12か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	年 月 日	
点検時の総走行距離	km	

9年目	24か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	年 月 日	
点検時の総走行距離	km	

10年目	12か月定期点検	サービス工場のスタンプ
実施日	年 月 日	
点検時の総走行距離	km	

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L

自家用乗用等(定期)点検整備記録簿
分解整備記録簿
1年()
2年() / 年定期点検整備
(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(★印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目)


点検の結果及び(分解)整備の概要

●印は1年点検の履歴しいずれ方をした場合のメーカーの指定する項目

エンジン・ルーム点検


■パワー・ステアリング

- ベルトの緩み、損傷
- ★取付けの緩み
- オイルの漏れ
- オイルの量



■冷却装置

- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却水の漏れ



■点火装置

- ☆スパーク・プラグの状態 (白く、イリジウム・プラグは点検省略可)
- 点火時期
- ディストリビュータのキャップの状態



■燃料装置

- 燃料漏れ



■バッテリー、電気配線

- ターミナル部の緩み、腐食
- 電気配線の接続部の緩み、損傷




■公害発散防止装置等

- メーターリング・バルブの状態
- ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能
- チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能
- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

■エンジン

- 排気ガスの色
- CO、HCの濃度
- ☆エアークリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷




室内点検

■ハンドル

- 操作具合
- 遊び、がた


■ブレーキ・ペダル

- 遊び
- 踏み込んだときの床板とのすき間
- ブレーキのきき具合




■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

- 引きしろ(踏みしろ)
- パーキング・ブレーキのきき具合



■クラッチ・ペダル

- 遊び
- 切れたときの床板とのすき間



足廻り点検

■かじ取り車輪

- ★ホイール・アライメント

■ショック・アブソーバ

- 損傷、油漏れ

■サスペンション

- 取付部、連結部の緩み、がた
- 各部の損傷

■ブレーキのマスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスク・キャリパ

- マスターシリンダの液漏れ
- ホイールシリンダの液漏れ
- ディスク・キャリパの液漏れ
- マスターシリンダの機能、摩耗、損傷
- ホイールシリンダの機能、摩耗、損傷
- ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷




■ホイール

- ★タイヤの空気圧
- ★タイヤの亀裂、損傷
- ★タイヤの溝の深さ、異状摩耗
- スペア・タイヤの空気圧
- ★ナット、ボルトの緩み
- ★フロント・ホイール・ベアリングのがた
- ★リア・ホイール・ベアリングのがた

■ブレーキ・ディスク、ドラム

- ★ディスクとパッドとのすき間
- ★ブレーキ・パッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷



下廻り点検

■エンジン・オイル

- 漏れ

■ステアリング・ギヤ・ボックス

- ★取付けの緩み

■ステアリングのロッド、アーム類

- ★緩み、がた、損傷
- ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷


■トランスミッション、トランスファ

- ★オイルの漏れ
- ★オイルの量




■デファレンシャル

- ★オイルの漏れ
- ★オイルの量




■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト

- ★連結部の緩み
- ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷




■ブレーキ・ホース、パイプ

- 漏れ、損傷、取付状態



■エキゾースト・パイプ、マフラ

- ★取付けの緩み、損傷、腐食
- ★遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
- マフラの機能



外廻り点検

■フレーム、ボデー

- 緩み、損傷

日常点検

- ブレーキ液の量
- メンテナンス
- バッテリー液の量
- 冷却水の量
- エンジン・オイルの量
- エンジンのかかり具合、異音
- 低速、加速の状態
- ヘッドランプ・ストップ・ランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷
- ウインド・ウォッシャー液の量、噴射状態
- ワイパの拭き取り状態

その他の点検項目

交換部品等

数量

メンテナンスに関するアドバイス

●CO、HC濃度 (アイドリング時)

CO	0	%
HC	0	ppm

●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)

前輪 左	mm	右	mm
後輪 左	mm	右	mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪 左	mm	右	mm
後輪 左	mm	右	mm
前輪 左	mm	右	mm
後輪 左	mm	右	mm

事業場名

4-720

点検の年月日

24年2月21日

(分解)整備を完了した年月日

24年2月21日

整備主任者の氏名

[Redacted Name]

(分解)整備時の総走行距離

19508 km

点検 良好	✓	分解	○	交換	×	修理	△	調整	A	締付	T	清掃	C	給油(水)	L				
要点検	I	取付	S	取外	R	測定	K	脱着	D	板金	B	塗装	P	溶接	E	研磨	G	オイル	OH

自家用乗用等(定期)点検整備記録簿 (2年定期点検整備用) 分 解 整 備 記 録 簿

自動車登録番号 又は車両番号	7-WC0-636		種別区分 番号	0002
車台番号	124		種別区分 番号	0002

点検の結果及び(分解)整備の概要 (※印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(※印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング

ベルトの緩み、損傷

✓ 取付の緩み

オイルの漏れ

オイルの量




■冷却装置

ファン・ベルトの緩み、損傷

✓ 冷却水の漏れ

ファン・ベルト



■点火装置

✓ スパーク・プラグの状態

✓ 点火時期

ディストリビュータのキャップの状態



■燃料装置

✓ 燃料漏れ


フューエル・タンク



■バッテリー、電気配線

✓ ターミナル部の緩み、腐食

✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷



■公害発散防止装置等

✓ メーターリング、バルブの状態

✓ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷

✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷

✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能

✓ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷

✓ 触媒等の排出ガス減少装置の取付の緩み、損傷

✓ 二次空気供給装置の機能

✓ 排気ガス再循環装置の機能

✓ 減速時排気ガス減少装置の機能


✓ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

■エンジン

✓ 排気ガスの色

✓ CO, HCの濃度

✓ エア・クリーナー・エレメントの詰まり、損傷



室内点検

■ハンドル

✓ 操作具合

✓ 遊び、がた


■ブレーキ・ペダル

✓ 遊び

✓ 踏み込んだときの床板とのすき間

✓ ブレーキのきき具合

ブレーキ・ペダル




■パーキング・ブレーキレバー(ペダル)

✓ 引きしろ(踏みしろ)

✓ パーキング・ブレーキのきき具合

パーキング・ブレーキレバー




■クラッチ・ペダル

✓ 遊び

✓ 切れたときの床板とのすき間

クラッチ・ペダル



足廻り点検

■かじ取り車輪

✓ ホイール・アライメント

■ホイール2

✓ タイヤの空気圧

✓ タイヤの亀裂、損傷

✓ タイヤの溝の深さ、異状摩耗

✓ スペア・タイヤの空気圧

■ショック・アブソーバ

✓ 損傷、オイル漏れ

■サスペンション

✓ 取付部、連結部の緩み、がた

✓ 各部の損傷

■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ

✓ マスター・シリンダの液漏れ


✓ ホイール・シリンダの液漏れ

✓ ディスク・キャリパの液漏れ

✓ マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷

✓ ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷

✓ ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷




■ブレーキ・ディスク、ドラム

✓ ディスクとパッドとのすき間

✓ ブレーキ・パッドの摩耗

✓ ディスクの摩耗、損傷

ブレーキ・パッド




★ドラムとライニングとのすき間

★ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗

★ドラムの摩耗、損傷

ライニング



下廻り点検


■エンジン・オイル

✓ 漏れ

■ブレーキ・ホース、パイプ

✓ 漏れ、損傷、取付状態

ブレーキ・ホース



■ステアリング・ギヤ・ボックス

✓ 取付の緩み

■エキゾースト・パイプ、マフラ

✓ 取付の緩み、損傷、腐食

✓ 速熱板の取付の緩み、損傷、腐食

✓ マフラの機能

エキゾースト・パイプ



■ステアリングのロッド、アーム類

✓ 緩み、がた、損傷

✓ ボール・ジョイントのダストブーツの亀裂、損傷

■トランスミッション、トランスファ

✓ オイルの漏れ

✓ オイルの量

トランスミッション



外廻り点検

■デファレンシャル

✓ オイルの漏れ

✓ オイルの量

デファレンシャル



■フレーム、ボデー

✓ 緩み、損傷

■プロペラシャフト、ドライブ・シャフト

✓ 連結部の緩み

✓ ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷

プロペラ・シャフト



日常点検

✓ ブレーキ液の量

✓ ブレーキ・マスター液の量

✓ 冷却水の量

✓ エンジン・オイルの量

✓ エンジンのかかり具合、異音

✓ 低速、加速の状態

✓ ヘッドランプ、ストップランプ、ウィンカー等の点灯、汚れ、損傷

✓ ウインド・ウォッシャー液の量・噴射状態

✓ ノワイパの拭き取り状態

その他の点検項目

下廻り洗淨

124 (P)

交換部品等	数量
ブレーキパッド	1
ブレーキディスク	0.38
ブレーキシュー	1
ブレーキドラム	1

メンテナンスに関するアドバイス

●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)	前輪 左 6.0 mm 右 5.2 mm
	後輪 左 5.0 mm 右 5.0 mm
●ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ	前輪 左 6.0 mm 右 6.0 mm
	後輪 左 7.0 mm 右 7.2 mm

整備主任者の氏名 (検査員に同じ)	点検実施者名	作業担当者名
点検の年月日 25年2月18日	(分解)整備を完了した年月日 25年2月18日	(分解)整備時の総走行距離 60,167 km

自家用乗用車等、別表6

この記録簿は、2年間換行保存して下さい。

使用者用

■検査機器等による検査

制 動 力				前 照 灯		前 部 霧 灯	警 音 器	
前 軸	右	300 ☒ (kg)	軸重 885 ☒ (kg)	左右差 0 ☒ (kg)	取付高さ 74 ☒ cm	走行用・すれ違い灯 適 ☒ cd	聴感・テスト ☒	
	左	300 ☒ (kg)					速度計の誤差 0 ☒ km/h	定常走行騒音 ☒ デンベル
後 軸	右	200 ☒ (kg)	軸重 520 ☒ (kg)	左右差 0 ☒ (kg)	光 軸 下 10 ☒ cm	指示針の振れ 10 ☒ km/h	聴感・テスト ☒	
	左	200 ☒ (kg)					速度表示灯の誤差 0 ☒ km/h	排気騒音 ☒ デンベル
計		1000 ☒ (kg)	車両重量 76.9 ☒ (kg)	71.2 ☒ (kg)	主×100 128 ☒ cd	主×100 93 ☒ cd	タイヤの振れ H C	
手 動		300 ☒ (kg)	1,405 ☒ (kg)	21.4 ☒ (kg)	副×100 128 ☒ cd	副×100 93 ☒ cd	サイド・スリップ 良・否 ☒	
走行テスト等の方法と結果				度 128 ☒ cd 93 ☒ cd				黒煙・粒子状物質 視認・テスト ☒

■目視等による検査

構造	☒	①最低地上高
	☒	②最大安定傾斜角度
装 置	☒	③最小回転半径
	☒	④原動機および動力伝達装置
	☒	⑤走行装置
	☒	⑥操縦装置
	☒	⑦制動装置
	☒	⑧緩衝装置
	☒	⑨燃料装置および電気装置
	☒	⑩車枠および車体
	☒	⑪連結装置
	☒	⑫乗車装置および物品積載装置
	☒	⑬騒音防止装置
	☒	⑭ばい煙等の発散防止装置
	☒	⑮灯火装置および反射器
	☒	⑯警報装置
	☒	⑰指示装置
☒	⑱視野を確保する装置	
☒	⑲走行距離計その他の計器	
☒	⑳防火装置	
☒	㉑内圧容器およびその附属装置	
☒	㉒その他	

■自動車検査証、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

自動車の種別 普通・小型・軽	用途 乗用・貨物・特種	自家用・事業用の別 自家用・事業用	車体の形状 箱型・ステーションワゴン・バン	車名 134	型式 DAA-ZVM30	乗車定員 5人	最大積載量 kg
車両重量 1,350 ☒ kg	車両総重量 1,625 ☒ kg	原動機の型式 2ZR-3JM ☒	長さ 446 ☒ cm	幅 174 ☒ cm	高さ 149 ☒ cm	総排気量又は定格出力 1.79 ☒ kW	燃料の種類 ガソリン・軽油・LPG・その他

■依頼者の氏名等

受付年月日	25 年 2 月 18 日 ☒
依頼者(使用者)の氏名又は名称	☒
住所	☒

(備考)

(依頼者の依頼事項)

初度登録年月又は初度検査年月

平成 22 年 2 月 ☒

検査の年月日

25 年 2 月 18 日 ☒

自動車検査員の氏名

☒

保安基準適合証及び保安基準適合標章の番号

30039 ☒

保安基準適合標章交付

否・無 ☒

限定保安基準適合証の番号












点検 良好	✓	分解	○	交換	×	修理	△	調整	A	締付	T	清掃	C	給油(水)	L				
要点 点検	I	取付	S	取外	R	測定	K	脱着	D	板金	B	塗装	P	溶接	E	研磨	G	オイル パル	OH

自家用乗用等(定期)点検整備記録簿 (2年定期点検整備用) 分 解 整 備 記 録 簿

点検の結果及び(分解)整備の概要 (※印は1年15,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(※印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

自動車登録番号 又は車両番号	ZVW30-8636	
型式指定 番号	16294	種別区分 番号 0002

蘭基料機 機

エンジン・ルーム点検		室内点検		下廻り点検		その他の点検項目													
■パワー・ステアリング ☐ ベルトの緩み、損傷 ☒ ★取付の緩み、損傷 ☐ オイルの漏れ ☐ オイルの量 	■冷却装置 ☐ ファン・ベルトの緩み、損傷 ☒ 冷却水の漏れ 	■ハンドル ☒ 操作具合 ☒ 遊び、かた ■ブレーキ・ペダル ☒ 遊び ☒ 踏み込んだときの床板とのすき間 ☒ ブレーキのきき具合 	■パーキング・ブレーキ・ペダル ☒ 引きしろ(踏みしろ) ☒ パーキング・ブレーキのきき具合 	■エンジン・オイル ☒ 漏れ ☒ ★取付の緩み ■ステアリング・ギヤ・ボックス ☒ ★緩み、かた、損傷 ☒ ボール・ジョイントのグリス・ブーツの亀裂、損傷 ■ステアリングのロッド、アーム類 ☒ ★緩み、かた、損傷 ■トランスミッション、トランスファー ☒ ★オイルの漏れ ☒ ★オイルの量 	■ブレーキ・ホース、パイプ ☒ 漏れ、損傷、取付状態 	その他の点検項目 <table border="1"> <thead> <tr> <th>交換部品等</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フロントブレーキパッド</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ブレーキオイル</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>マスター</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ブレーキクリーナー</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>スプレーホース</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		交換部品等	数量	フロントブレーキパッド	1	ブレーキオイル	1	マスター	1	ブレーキクリーナー	1	スプレーホース	1
交換部品等	数量																		
フロントブレーキパッド	1																		
ブレーキオイル	1																		
マスター	1																		
ブレーキクリーナー	1																		
スプレーホース	1																		
■点火装置 ☒ ★スパーク・プラグの状態 ☒ 点火時期 ☒ ディストリビュータのキャップの状態 	■燃料装置 ☒ 燃料漏れ 	■足廻り点検 ■かじ取り車輪 ☒ ★ホイル・シリンダの液漏れ ■ショック・アブソーバ ☒ 損傷、オイル漏れ ■サスペンション ☒ 取付部、連結部の緩み、損傷 ☒ 各部の損傷 ■ブレーキのマスターシリンダ、シリンダ、ディスク、キャリパー ☒ マスター・シリンダの液漏れ ☒ ホイル・シリンダの液漏れ ☒ ディスク・キャリパーの液漏れ ☒ マスター・シリンダの液漏れ ☒ ホイル・シリンダの液漏れ ☒ ディスク・キャリパーの液漏れ 	■ホイール ☒ ★タイヤの空気圧 ☒ ★タイヤの亀裂、損傷 ☒ ★タイヤの溝の深さ、異状摩耗 ☒ スペア・タイヤの空気圧 ☒ ナット、ボルトの緩み ☒ フロント・ホイール・ベアリングの緩み、損傷 ☒ リア・ホイール・ベアリングの緩み、損傷 ■ブレーキ・ディスク、ドラム ☒ ディスクとパッドとのすき間 ☒ ★ブレーキ・パッドの摩耗 ☒ ディスクの摩耗、損傷 ☒ ドラムとライニングとのすき間 ☒ ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ☒ ドラムの摩耗、損傷 	■デファレンシャル ☒ ★オイルの漏れ ☒ ★オイルの量 	外廻り点検 ■フレーム、ボデー ☒ 緩み、損傷 ■エンジン・オイル ☒ 漏れ ☒ ★オイルの量 ■ドライブシャフト、ドライブシャフト ☒ ★連結部の緩み ☒ ドライブシャフトのジョイント部のグリス・ブーツの亀裂、損傷 														
■バッテリー、電気配線 ☒ ターミナル部の緩み、腐食 ☒ 電気配線の接続部の緩み、損傷 	■公害発散防止装置等 ☒ メーターリング、バルブの状態 ☒ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 ☒ 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 ☒ 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能 ☒ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 ☒ 触媒等の排出ガス減少装置の取付の緩み、損傷 ☒ 二次空気供給装置の機能 ☒ 排気ガス再循環装置の機能 ☒ 減速時排気ガス減少装置の機能 ☒ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 	日常点検 ☒ プレーキの油の量 ☒ バッテリー液の量 ☒ 冷却水の量 ☒ エンジン・オイルの量 ☒ エンジンのかかり具合、異音 ☒ 低速、加速の状態 ☒ ハンドストップランプ、ウィンドウ・ランプ等の点灯、消灯 ☒ ウィンド・ワッシャー液の量、噴射状態 ☒ ワイパの拭き取り状態 メンテナンスに関するアドバイス 																	

●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)	前輪 左 5.8 mm 右 5.6 mm
	後輪 左 5.5 mm 右 4.9 mm
●ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ	前輪 左 新 mm 右 新 mm
	後輪 左 8.3 mm 右 8.6 mm

整備主任者の氏名 (検査員に同じ)		点検の年月日 27年 2月 5日	(分解)整備を完了した年月日 27年 2月 6日	(分解)整備時の総走行距離 104,522 km
----------------------	--	---------------------	-----------------------------	-----------------------------

使用者用

図この記録簿は、2年間携行保存して下さい。

■検査機器等による検査

制 動 力				前 照 灯		前 部 霧 灯	警 音 器
前 軸	右	軸重 290 (kg)	左右差 0 (kg)	取付高さ	右 走行用・すれ違い 74 cm	速度計の誤差 2 km/h	聴感・テスト デシベル
	左	290 (kg)	0 (kg)		左 74 cm		聴感・テスト デシベル
後 軸	右	軸重 520 (kg)	左右差 0 (kg)	光 軸	下 スクリーン 10 cm	指示針の振れ km/h	聴感・テスト デシベル
	左	170 (kg)	0 (kg)		左・右 0 cm		速度表示灯の誤差 km/h
計	920 (kg)	車両重量 1,405 (kg)	65.5 (kg)	主×100 副×100	主×100 副×100	タイヤの振れ H C	0 (特殊)
手 動	300 (kg)	21.4 (kg)	127 (cd)	30 (cd)	サイド・スリップ アウト	黒煙・粒子状物質 視認・テスト	0 (特殊)
走行テスト等の方法と結果							

■目視等による検査

構造	①最低地上高
装	②最大安定傾斜角度
置	③最小回転半径
	④原動機および動力伝達装置
	⑤走行装置
	⑥操縦装置
	⑦制動装置
	⑧緩衝装置
	⑨燃料装置および電気装置
	⑩車枠および車体
	⑪連結装置
	⑫乗車装置および物品積載装置
	⑬前面ガラスその他の窓ガラス
	⑭騒音防止装置
	⑮ばい煙等の発散防止装置
	⑯灯火装置および反射器
	⑰警報装置
	⑱指示装置
	⑲視野を確保する装置
	⑳走行距離計その他の計器
	㉑防火装置
	㉒内圧容器およびその附属装置
	㉓その他

■自動車検査証、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

自動車の種別 普通・小型・軽	用途 乗用・貨物・特種	自家用・事業用の別 自家用・事業用	車体の形状 箱形・ステーションワゴン・バン	車名 トヨタ	型式 DAA-ZVW30	乗車定員 5人	最大積載量 kg
車両重量 1,350 kg	車両総重量 1,625 kg	原動機の型式 2ZR-3JM	長さ 446 cm	幅 174 cm	高さ 149 cm	総排気量又は定格出力 1.79 kW	燃料の種類 ガソリン・軽油・LPG・その他

■依頼者の氏名等

受付年月日	27 年 2 月 5 日
依頼者(使用者)の氏名又は名称	
住所	
(備考)	

(依頼者の依頼事項)			
・En/シャシ洗浄	する	しない	見て
・錆止め塗装	する	しない	見て
・エンジンオイル	良好	交換	見て
・オイルエレメント	良好	交換	見て

初度登録年月又は初度検査年月 平成 22 年 2 月	
検査の年月日 27 年 2 月 6 日	
自動車検査員の氏名 [署名]	
保安基準適合証及び保安基準適合標章の番号 50028	保安基準適合標章交付 有 無
限定保安基準適合証の番号	

使用者用

■検査機器等による検査

制 動 力				計量単位 (N・kg)		前 照 灯		前 部 霧 灯	警 音 器	
前 軸	右	300 ✓ (kg)	軸重 885 kg	左右差	0 ✓ (kg)	取付高さ	右	左	適 Cd	聴感・テスト ✓ デシベル
	左	300 ✓ (kg)		0 ✓ (kg)	74 cm		74 cm			
後 軸	右	190 ✓ (kg)	軸重 520 kg	左右差	10 ✓ (kg)	光 軸	下	上	指示針の振れ km/h	排 気 騒 音 聴感・テスト ✓ デシベル
	左	180 ✓ (kg)		71.2 ✓ (kg)	1.9 ✓ (kg)		10 cm	10 cm		
計		970 ✓ (kg)	車両重量 1,405 kg	69 ✓ (kg)		光 度	主×100	主×100	タイヤの振れ km/h	H C
手 動		300 ✓ (kg)		21.4 ✓ (kg)			副×100	副×100	良・否 0	47~2~特殊 0
走行テスト等の方法と結果							副×100	副×100	サイド・スリップ イン・アウト 0	黒煙・粒子状物質 視認・テスト %

■目視等による検査

構造	装 置	検査項目	結果
✓	✓	①最低地上高	✓
✓	✓	②最大安定傾斜角度	✓
✓	✓	③最小回転半径	✓
✓	✓	④原動機および動力伝達装置	✓
✓	✓	⑤走行装置	✓
✓	✓	⑥操縦装置	✓
✓	✓	⑦制動装置	✓
✓	✓	⑧緩衝装置	✓
✓	✓	⑨燃料装置および電気装置	✓
✓	✓	⑩車枠および車体	✓
✓	✓	⑪連結装置	✓
✓	✓	⑫乗車装置および物品積載装置	✓
✓	✓	⑬前面ガラスその他の窓ガラス	✓
✓	✓	⑭騒音防止装置	✓
✓	✓	⑮ばい煙等の発散防止装置	✓
✓	✓	⑯灯火装置および反射器	✓
✓	✓	⑰警報装置	✓
✓	✓	⑱指示装置	✓
✓	✓	⑲視野を確保する装置	✓
✓	✓	⑳走行距離計その他の計器	✓
✓	✓	㉑防火装置	✓
✓	✓	㉒内圧容器およびその附属装置	✓
✓	✓	㉓その他	✓

■自動車検査証、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

自動車の種別	用 途	自家用・事業用の別	車体の形状	車 名	型 式	乗車定員	最大積載量
普通・小型・軽	乗用・貨物・特種	自家用・事業用	箱型・ステーションワゴン・バン	トヨタ	DAA-ZVW30	5	kg
車両重量	車両総重量	原動機の型式	長 さ	幅	高 さ	総排気量又は定格出力	燃 料 の 種 類
1,350 kg	1,625 kg	2ZR-3JM	446 cm	174 cm	149 cm	1.79 kW	ガソリン・軽油・LPG・その他

■依頼者の氏名等

受付年月日	29 年 2 月 10 日
依頼者(使用者)の氏名又は名称	
住 所	
(備 考)	

(依頼者の依頼事項)

・En/シャシ洗浄	する	しない	見て
・錆止め塗装	する	しない	見て
・エンジンオイル	良好	交換	見て
・オイルエレメント	良好	交換	見て

初度登録年月又は初度検査年月	
平成 22 年	2 月
検 査 の 年 月 日	
29 年 2 月 13 日	
自動車検査員の氏名	
保安基準適合証及び保安基準適合標章の番号	保安基準適合標章交付
70037 ✓	有・無
限定保安基準適合証の番号	

点検 良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L

自家用乗用等(定期)点検整備記録簿 分解整備記録簿 1年(□) 2年(□+□) 年定期点検整備

(☆印は1年 5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(★印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検の結果及び(分解)整備の概要

●印は1年点検の際に使用した方の場合のメーカーの指定する項目

エンジン・ルーム点検

■パワー・ステアリング

- ベルトの緩み、損傷
- ★取付けの緩み
- オイルの漏れ
- オイルの量

■冷却装置

- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却水の漏れ

■点火装置

- ☆スパーク・プラグの状態(白金プラグ、イリジウム・プラグは点検省略可)
- 点火時期
- ディストリビュータのキャップの状態

■燃料装置

- 燃料漏れ

■バッテリー、電気配線

- ターミナル部の緩み、腐食
- 電気配線の接続部の緩み、損傷

■公害発散防止装置等

- メーターリング・バルブの状態
- ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能
- チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能
- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

■エンジン

- 排気ガスの色
- CO、HCの濃度
- ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷

室内点検

■ハンドル

- 操作具合
- 遊び、がた

■ブレーキ・ペダル

- 遊び
- 踏み込んだときの床板とのすき間
- ブレーキのきき具合

■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)

- 引きしろ(踏みしろ)
- パーキング・ブレーキのきき具合

■クラッチ・ペダル

- 遊び
- 切れたときの床板とのすき間

足廻り点検

■かじ取り車輪

- ★ホイール・アライメント

■ショック・アブソーバ

- 損傷、油漏れ

■サスペンション

- 取付部、連結部の緩み、がた
- 各部の損傷

■ブレーキのマスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスク・キャリパ

- マスターシリンダの液漏れ
- ホイールシリンダの液漏れ
- ディスク・キャリパの液漏れ
- マスターシリンダの機能、摩耗、損傷
- ホイールシリンダの機能、摩耗、損傷
- ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷

■ホイール

- ★タイヤの空気圧
- ★タイヤの亀裂、損傷
- ★タイヤの溝の深さ、異状摩耗
- スベア・タイヤの空気圧
- ★ナット、ボルトの緩み
- ★フロント・ホイール・リムのがた
- ★リア・ホイール・リムのがた

■ブレーキ・ディスク、ドラム

- ★ディスクとパッドとのすき間
- ★ブレーキ・パッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷
- ★ドラムとライニングとのすき間
- ★ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷

下廻り点検

■エンジン・オイル

- 漏れ
- ★ステアリング・ギヤ・ボックス
- ★取付けの緩み
- ★ステアリングのロッド、アーム類
- ★緩み、がた、損傷
- ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ★トランスミッション、トランスファ
- ★オイルの漏れ
- ★オイルの量

■ブレーキ・ホース、パイプ

- 漏れ、損傷、取付状態

■エキゾースト・パイプ、マフラ

- ★取付けの緩み、損傷、腐食
- ★逆熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
- マフラの機能

■デファレンシャル

- ★オイルの漏れ
- ★オイルの量

外廻り点検

■フレーム、ボデー

- 緩み、損傷

日常点検

- ブレーキ液の量
- バッテリー液の量
- 冷却水の量
- エンジン・オイルの量
- エンジンのかかり具合、異音
- 低速、加速の状態
- ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷
- ウインド・ウォッシャー液の量、噴射状態
- ワイパの拭き取り状態

その他の点検項目

交換部品等

交換部品等	数量
FE17B/6 Assy	1
ロッドキット	1

●CO、HC濃度(アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ(1.6mm以上)

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左	mm	右	mm
後輪	左	mm	右	mm
前輪	左	mm	右	mm
後輪	左	mm	右	mm

事業場名、所在地、認証番号

点検の年月日

整備主任者の氏名

11月24日

完了した年月日

11月27日

(分解)整備時の総走行距離

164,494 km

使用者用

点検記録簿は、2年間携行保存して下さい。

自家用乗用車等・別表6

1869.62 km

点検の結果及び(分解)整備の概要 (☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

Circumstance	Percentage of Respondents (%)
If someone is attacking you	85
If someone is threatening you	75
If someone is harassing you	65
If someone is insulting you	55
If someone is annoying you	45

廻り点検 その他の点検項目

その他の点検項目	
交換部品等	数量
717719ト	1
F1 スロア-	2
7. 5	4
-	2
油	10
クリナー	1
744 ト	1
スモークノ	1
メンテナンスに関するアドバイス	

氏名	作業担当者名
整備を完了した年月日 2月13日	(分解)整備時の総走行距離 187,530 km

■検査機器等による検査

制 動 力				計量単位(N・kg)	前 照 灯		前 部 霧 灯	警 音 器
前 軸	右	280 (kg)	軸重	左右差	右	左	適	聴感・テスト デシベル
	左	280 (kg)	885 kg	0	74 cm	74 cm		
後 軸	右	140 (kg)	軸重	左右差	下	上	指示針の振れ	聴感・テスト デシベル
	左	140 (kg)	520 kg	0	10 cm	10 cm		
計	右	840 (kg)	車両重量	左右差	主×100	主×100	速度表示灯の誤差	C O
	左	320 (kg)	1,405 kg	60.0	副×100	副×100		
走行テスト等の方法と結果							タイヤの振れ	H C
							サイド・スリップ	0 ppm
							アウト	視認・テスト

■目視等による検査

構造	目視等による検査
✓	①最低地上高
✓	②最大安定傾斜角度
✓	③最小回転半径
✓	④原動機および動力伝達装置
✓	⑤走行装置
✓	⑥操縦装置
✓	⑦制動装置
✓	⑧緩衝装置
✓	⑨燃料装置および電気装置
✓	⑩車枠および車体
✓	⑪連結装置
✓	⑫乗車装置および物品積載装置
✓	⑬前面ガラスその他の窓ガラス
✓	⑭騒音防止装置
✓	⑮ばい煙等の発散防止装置
✓	⑯灯火装置および反射器
✓	⑰警報装置
✓	⑱指示装置
✓	⑲視野を確保する装置
✓	⑳走行距離計その他の計器
✓	㉑防火装置
✓	㉒内圧容器およびその附属装置
✓	㉓その他

■自動車検査証、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

自動車の種別	用途	自家用・事業用の別	車体の形状	車名	型式	乗車定員	最大積載量
普通・小型・軽	乗用・貨物・特種	自家用・事業用	箱型・ステーションワゴン・バン	トヨタ	DAA-ZVW30	5人	kg
車両重量	車両総重量	原動機の型式	長さ	幅	高さ	総排気量又は定格出力	燃料の種類
1,350 kg	1,625 kg	2ZR-3JM	446 cm	174 cm	149 cm	1.79 kW	ガソリン・軽油・LPG・その他

■依頼者の氏名等

受付年月日	31 年 2 月 12 日
依頼者(使用者)の氏名又は名称	
住所	

(備考)

(依頼者の依頼事項)

・En/シャシ洗浄 する しない 見て

・錆止め塗装 する しない 見て

・エンジンオイル 良好 交換 見て

・オイルエレメント 良好 交換 見て

初度登録年月又は初度検査年月

平成 22 年 2 月

検査の年月日

31 年 2 月 13 日

自動車検査員の氏名

保安基準適合証及び保安基準適合標章の番号

保安基準適合標章交付

19800047

無

限定保安基準適合証の番号

依頼者（使用者）の氏名又は名称 []		車名及び型式 トヨタ YW30		自動車登録番号 又は車両番号 []
住所 []		原動機の型式 2ZR	初度登録年又は 初度検査年 H22.2.2	車台番号 2VW30- [] 636
			型式指定 番号 []	類別区分 番号 []

自家用乗用等(定期)点検整備記録簿
分 解 整 備 記 録 簿

1年()
2年()

年定期点検整備

(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(★印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

点検 良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	□
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L

点検の結果及び(分解)整備の概要

●印は1年点検の際新しい使用方をしたときのメーカーの指定する項目

エンジン・ルーム点検	
■パワー・ステアリング ベルトの緩み、損傷 ★取付けの緩み オイルの漏れ オイルの量 パワー・ステアリング・ベルト	■冷却装置 ファン・ベルトの緩み、損傷 冷却水の漏れ ファン・ベルト
■点火装置 ★スパーク・プラグの状態 (白金プラグ、イリジウム・プラグは点検省略可) 点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 スパーク・プラグ	■燃料装置 ●燃料漏れ エンジン フューエル・タンク
■バッテリー、電気配線 ターミナル部の緩み、腐食 電気配線の接続部の緩み、損傷 バッテリー	■公害発散防止装置等 メーターリング・バルブの状態 ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 二次空気供給装置の機能 排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の機能 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
■エンジン 排気ガスの色 CO、HCの濃度 ★エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 エア・クリーナ・エレメント	

室内点検	
■ハンドル 操作具合 遊び、がた	■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) 引きしろ(踏みしろ) パーキング・ブレーキのきき具合 パーキング・ブレーキ・レバー
■ブレーキ・ペダル 遊び 踏み込んだときの床板とのすき間 ブレーキのきき具合 ブレーキ・ペダル	■クラッチ・ペダル 遊び 切れたときの床板とのすき間 クラッチ・ペダル
足廻り点検	
■かじ取り車輪 ★ホイール・アライメント	■ホイール ★タイヤの空気圧 ★タイヤの亀裂、損傷 ★タイヤの溝の深さ、異状摩耗 スベア・タイヤの空気圧
■ショック・アブソーバ 損傷、油漏れ	■サスペンション ●取付部、連結部の緩み、がた 各部の損傷
■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ マスター・シリンダの液漏れ ホイール・シリンダの液漏れ ディスク・キャリパの液漏れ マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷 ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 マスター・シリンダ ホイール・シリンダ ディスク・キャリパ	■ブレーキ・ディスク、ドラム ★ディスクとパッドとのすき間 ★ブレーキ・パッドの摩耗 ●ディスクの摩耗、損傷 ブレーキ・パッド ★ドラムとライニングとのすき間 ★ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 ●ドラムの摩耗、損傷 ブレーキ・ライニング

下廻り点検	
■エンジン・オイル 漏れ	■ブレーキ・ホース、パイプ 漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ・ホース
■ステアリング・ギヤ・ボックス ★取付けの緩み	■エキゾースト・パイプ、マフラ ★取付けの緩み、損傷、腐食 ★遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラの機能 エキゾースト・パイプ マフラ
■ステアリングのロッド、アーム類 ★緩み、がた、損傷 ●ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷	■トランスミッション、トランスファ ★オイルの漏れ ★オイルの量 トランスミッション
■デファレンシャル ★オイルの漏れ ★オイルの量 デファレンシャル	■フレーム、ボデー 緩み、損傷
外廻り点検	
日常点検	
ブレーキ液の量 バッテリー液の量 冷却水の量 エンジン・オイルの量 エンジンのかかり具合、異音 低速、加速の状態 ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカーランプ等の点灯、汚れ、損傷 ウインド・ウォッシャー液の量、噴射状態 ワイパの拭き取り状態	

その他の点検項目	
交換部品等	数量
フロント・ワイパー・マウント	1
スライトピン	2
ブロー	2
メンテナンスに関するアドバイス	
[]	

●CO、HC濃度 (アイドリング時) <table border="1"> <tr> <td>CO</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>HC</td> <td>ppm</td> </tr> </table>	CO	%	HC	ppm	●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上) <table border="1"> <tr> <td>前輪</td> <td>左</td> <td>mm</td> <td>右</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>後輪</td> <td>左</td> <td>mm</td> <td>右</td> <td>mm</td> </tr> </table>	前輪	左	mm	右	mm	後輪	左	mm	右	mm
CO	%														
HC	ppm														
前輪	左	mm	右	mm											
後輪	左	mm	右	mm											
●ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ <table border="1"> <tr> <td>前輪</td> <td>左</td> <td>mm</td> <td>右</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>後輪</td> <td>左</td> <td>mm</td> <td>右</td> <td>mm</td> </tr> </table>	前輪	左	mm	右	mm	後輪	左	mm	右	mm					
前輪	左	mm	右	mm											
後輪	左	mm	右	mm											

点検の年月日 R1年8月2日	整備主任者の氏名 []
(分解)整備を完了した年月日 R1年8月2日	(分解)整備時の総走行距離 195403 km

(表中の特定整備は「分解整備」及び「電子制御装置整備」をいう)

点検 良好	✓	特定 整備	○	交換	×	修理	△	調整	A	締付	T	清掃	C	給油(水)	L				
要 点 検	I	取 付	S	取 外	R	測 定	K	脱 着	D	板 金	B	塗 装	P	溶 接	E	研 磨	G	不 純	OH

自家用乗用等(定期)点検整備記録簿 (2年定期点検整備用) 特定整備記録簿

自動車登録番号 又は車両番号	ZVW30-636	
型式指定 番号	16294	類別区分 番号 0002

点検の結果及び(特定)整備の概要 (☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目) ●印の装置には厳しい使用方をする車の点検あり

エンジン・ルーム点検	室内点検
■パワーステアリング ✓ ベルトの緩み、損傷 ★取付けの緩み オイルの漏れ オイルの量 	■冷却装置 ✓ ファンベルトの緩み、損傷 ✓ 冷却水の漏れ
■点火装置 ✓ ☆スパークプラグの状態 (白金プラグ、イリジウムプラグは点検省略可) ✓ 点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 	■ブレーキ・ペダル ✓ 遊び 踏み込んだときの床板とのすき間 ✓ ブレーキのきき具合 ブレーキ・ペダル
■燃料装置 ✓ 燃料漏れ 	■クラッチ・ペダル ✓ 遊び 切れたときの床板とのすき間 クラッチ・ペダル
■バッテリー、電気配線 ✓ ターミナル部の緩み、腐食 ✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷 	■足廻り点検
■エンジン ✓ 排気ガスの色 ✓ CO ₂ /HCの濃度 ✓ ☆エアークリーナーエレメントの汚れ、詰まり、損傷 エアークリーナーエレメント 	■ハンドルの ✓ 操作異音 ✓ 遊び、かた ■パーキングブレーキレバー(ペダル) ✓ 引きしろ(踏みしろ) パーキングブレーキのきき具合
■公害発散防止装置等 ✓ メーターリングバルブの状態 ✓ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 ✓ 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 ✓ 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 ✓ チェンジャー・キャニスタの詰まり、損傷 ✓ 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 ✓ 二次空気供給装置の機能 ✓ 排気ガス再循環装置の機能 ✓ 減速時排気ガス減少装置の機能 ✓ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	■かじ取り車輪 ✓ ☆ホイールアライメント ■ホイール A ☆タイヤの空気圧 A ☆タイヤの亀裂、損傷 A ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗 A ☆スピア・タイゼの空気圧 ✓ ☆ナット、ボルトの緩み ✓ ☆フロント・オイル・ベアリングの緩み ✓ ☆リア・ホイール・ベアリングの緩み ■ブレーキのマスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスク・キャリパ ✓ マスターシリンダの液漏れ ✓ ホイールシリンダの液漏れ ✓ ディスク・キャリパの液漏れ ✓ マスターシリンダの機能、摩耗、損傷 ✓ ホイールシリンダの機能、摩耗、損傷 ✓ ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷

下廻り点検	外廻り点検
■エンジン・オイル ✓ 漏れ ■ステアリングギヤ・ボックス ✓ ☆取付けの緩み ■ステアリングのロッド・アーム類 ✓ ☆緩み、かた、損傷 ボール・ジョイントのグリス・ブーツの亀裂、損傷 ■トランスミッション・トランスファ ✓ ☆オイルの漏れ ✓ ☆オイルの量 	■ブレーキ・ホース、パイプ ✓ 漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ・ホース
■エキゾーストパイプ・マフラ ✓ ☆取付けの緩み、損傷、腐食 ✓ ☆進熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラの機能 エキゾーストパイプ マフラ 	■デファレンシャル ✓ ☆オイルの漏れ ✓ ☆オイルの量 デファレンシャル
■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト ✓ ☆連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のグリス・ブーツの亀裂、損傷 プロペラ・シャフト ドライブ・シャフト 	■フレーム・ボディ ✓ 緩み、損傷 日常点検 X ブレーキ油の量 ✓ バッテリー液の量 ✓ 冷却水の量 ✓ エンジン・オイルの量 ✓ エンジンのかかり具合、異音 ✓ 低速、加速の状態 ✓ ヘッドランプ、ストップランプ、ウインカー等の点灯、切れ、損傷 ✓ ウインドウウォッシュ液の量、噴射状態 ✓ ワイパの拭き取り状態

エンジン・ルーム点検	室内点検
■パワーステアリング ✓ ベルトの緩み、損傷 ★取付けの緩み オイルの漏れ オイルの量 	■冷却装置 ✓ ファンベルトの緩み、損傷 ✓ 冷却水の漏れ
■点火装置 ✓ ☆スパークプラグの状態 (白金プラグ、イリジウムプラグは点検省略可) ✓ 点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 	■ブレーキ・ペダル ✓ 遊び 踏み込んだときの床板とのすき間 ✓ ブレーキのきき具合 ブレーキ・ペダル
■燃料装置 ✓ 燃料漏れ 	■クラッチ・ペダル ✓ 遊び 切れたときの床板とのすき間 クラッチ・ペダル
■バッテリー、電気配線 ✓ ターミナル部の緩み、腐食 ✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷 	■足廻り点検
■エンジン ✓ 排気ガスの色 ✓ CO ₂ /HCの濃度 ✓ ☆エアークリーナーエレメントの汚れ、詰まり、損傷 エアークリーナーエレメント 	■ハンドルの ✓ 操作異音 ✓ 遊び、かた ■パーキングブレーキレバー(ペダル) ✓ 引きしろ(踏みしろ) パーキングブレーキのきき具合
■公害発散防止装置等 ✓ メーターリングバルブの状態 ✓ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 ✓ 燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷 ✓ 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能 ✓ チェンジャー・キャニスタの詰まり、損傷 ✓ 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 ✓ 二次空気供給装置の機能 ✓ 排気ガス再循環装置の機能 ✓ 減速時排気ガス減少装置の機能 ✓ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態	■かじ取り車輪 ✓ ☆ホイールアライメント ■ホイール A ☆タイヤの空気圧 A ☆タイヤの亀裂、損傷 A ☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗 A ☆スピア・タイゼの空気圧 ✓ ☆ナット、ボルトの緩み ✓ ☆フロント・オイル・ベアリングの緩み ✓ ☆リア・ホイール・ベアリングの緩み ■ブレーキのマスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスク・キャリパ ✓ マスターシリンダの液漏れ ✓ ホイールシリンダの液漏れ ✓ ディスク・キャリパの液漏れ ✓ マスターシリンダの機能、摩耗、損傷 ✓ ホイールシリンダの機能、摩耗、損傷 ✓ ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷

交換部品等	数量
RTダクトハット	1枚
ユニローター	2枚
キャリパピンナット	1枚
ブレーキパッド	2枚
スモークバルブ	1枚
メンテナンスに関するアドバイス	

タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)	前輪 左 7.0 mm 右 6.9 mm
	後輪 左 7.0 mm 右 7.1 mm
ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ	前輪 左 8.98 mm 右 8.18 mm
	後輪 左 9.5/9.5 mm 右 9.5/9.5 mm

整備主任者の氏名 (検査員に同じ)	点検実施者名	作業担当者
点検の年月日 3年2月2日	(特定)整備を完了した年月日 3年2月3日	(特定)整備時の総走行距離 217,739 km

■検査機器等による検査

制 動 力			計量単位((N)・kg)	前 照 灯		前 部 霧 灯	警 音 器
前	右	軸重	左右差	取付高さ	右	左	速度計の誤差
	左	885 kg	110 N (kg)		74 cm	74 cm	
後	右	軸重	左右差	光 軸	下	下	指示針の振れ
	左	520 kg	3.0 N (kg)		8 cm	8 cm	
計	右	軸重	左右差	光 軸	主×100	主×100	速度表示灯の誤差
	左	4.8 N/kg (%)	0.2 N/kg (%)		8 cm	8 cm	
手 動	右	軸重	左右差	光 度	副×100	副×100	タイヤの振れ
	左	1.405 kg	2.3 N/kg (%)		128 cd	144 cd	
走行テスト等の方法と結果				副×100			

■目視等による検査

構造	目視等による検査
✓	① 最低地上高
✓	② 最大安定傾斜角度
✓	③ 最小回転半径
✓	④ 原動機及び動力伝達装置
✓	⑤ 走行装置
✓	⑥ 操縦装置
✓	⑦ 制動装置
✓	⑧ 緩衝装置
✓	⑨ 燃料装置及び電気装置
✓	⑩ 車枠及び車体
✓	⑪ 連結装置
✓	⑫ 乗車装置及び物品積載装置
✓	⑬ 前面ガラスその他の窓ガラス
✓	⑭ 騒音防止装置
✓	⑮ ばい煙等の発散防止装置
✓	⑯ 灯火装置及び反射器
✓	⑰ 警報装置
✓	⑱ 指示装置
✓	⑲ 視野を確保する装置
✓	⑳ 走行距離計その他の計器
✓	㉑ 防火装置
✓	㉒ 内圧容器及びその附属装置
✓	㉓ その他

■自動車検査証、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

自動車の種別	用 途	自家用・事業用の別	車 体 の 形 状	車 名	型 式	乗車定員	最大積載量
普通・小型・軽	乗用・貨物・特種	自家用・事業用	箱型・ステーションワゴン・バン	トヨタ	DAA-ZVW30	5 人	kg
車両重量	車両総重量	原動機の型式	長 さ	幅	高 さ	総排気量又は定格出力	燃 料 の 種 類
1,350 kg	1,625 kg	2ZR-3JM	446 cm	174 cm	149 cm	1.79 kW	ソリン・軽油 L P G・その他

■依頼者の氏名等

受 付 年 月 日	3 年 2 月 2 日
依頼者(使用者)の氏名又は名称	
住 所	

(備 考)

(依頼者の依頼事項)

・En/シャシ洗浄	する	しない	見て
・錆止め塗装	する	しない	見て
・エンジンオイル	良好	交換	見て
・オイルエレメント	良好	交換	見て

初度登録年月又は初度検査年月

平成 22 年 2 月

検 査 の 年 月 日

R 3 年 2 月 3 日

自 動 車 検 査 員 の 氏 名

保安基準適合証及び保安基準適合標章の番号

26800032

保安基準適合標章交付

限定保安基準適合証の番号

(表中の特定整備は「分解整備」及び「電子制御装置整備」をいう)

点検 良好	✓	特定 整備	○	交換	×	修理	△	調整	A	締付	T	清掃	C	給油(水)	L					
要 点 検	I	取 付	S	取 外	R	測 定	K	説 書	D	板 金	B	塗 装	P	溶 接	E	研 磨	G	オ イ ル	パ ル	OH

点検の結果及び(特定)整備の概要 (☆印は1年・5,000km以下の走行距離によって省略できる項目) ●印の装置には厳しい使用れ方をする車の点検あり

自家用乗用等(定期)点検整備記録簿
(2年定期点検整備用)
特定整備記録簿

自動車登録番号 又は車両番号		
車台番号	ZVW30	686
型式指定 番号	16294	類別区分 番号 0002

エンジン・ルーム点検	
■パワー・ステアリング	■冷却装置
ベルトの緩み、損傷 ★取付けの緩み オイルの漏れ オイルの量	ファンベルトの緩み、 損傷 冷却水の漏れ
■点火装置	■燃料装置
☆スパーク・プラグの状態 (白金プラグ、イリジウム ・プラグは点検省略可) 点火時期 ディストリビュータの キャップの状態 スパーク・プラグ	燃料漏れ エンジン フューエル・タンク
■バッテリー、電気配線	■公害発散防止装置等
ターミナル部の緩み、腐食 電気配線の接続部の緩み、 損傷 バッテリー	メーキングバルブの状態 ブローバイ・ガス還元装置 の配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制 装置の配管等の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制装置 のチェック・バルブの機能 チャコールキャニスタの 詰まり、損傷 触媒等の排出ガス減少装置 の取付けの緩み、損傷 二次空気供給装置の機能 排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の 機能 一酸化炭素等発散防止装置 の配管の損傷、取付状態
■エンジン	
排気ガスの色 CO、HCの濃度 ☆エア・クリーナ・エレメント の汚れ、詰まり、損傷 エア・クリーナ エレメント	

室内点検	
■ハンドル	■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)
操作具合 遊び、がた	引きしろ(踏みしろ) パーキング・ブレーキの きき具合 パーキング・ ブレーキ・ レバー
■ブレーキ・ペダル	■クラッチ・ペダル
遊び 踏み込んだときの床板との すき間 ブレーキのきき具合 ブレーキ・ペダル	遊び 切れたときの床板との すき間 クラッチ・ペダル
足廻り点検	
■かじ取り車輪	■ホイール
★ホイール・アライメント	☆タイヤの空気圧 ☆タイヤの亀裂、損傷 ☆タイヤの溝の深さ、 異状摩耗 スペア・タイヤの空気圧 ☆ナット、ボルトの緩み ★フロント・カイル・ベア リングのがた ★リヤ・ホイール・ベアリング のがた
■ショック・アブソーバ	
損傷、油漏れ	
■サスペンション	■ブレーキ・ディスク、ドラム
取付部、連結部の緩みがた 各部の損傷	☆ディスクとパッドとのすき間 ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ☆ディスクの摩耗、損傷 ブレーキ・パッド ☆ドラムとライニングとのすき間 ☆ブレーキ・シューの摺動 部分、ライニングの摩耗 ドラムの摩耗、損傷 ブレーキ・ ライニング
■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール シリンダ、ディスク・キャリパ	
マスター・シリンダの液漏れ ホイール・シリンダの液漏れ ディスク・キャリパの液漏れ マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷 ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ディスク・ キャリパ	

下廻り点検	
■エンジン・オイル	■ブレーキ・ホース、パイプ
漏れ ★取付けの緩み ★緩み、がた、損傷 ボール・ジョイントのダ スト・ブーツの電気損傷	漏れ、損傷、取付状態 ブレーキ・ホース
■ステアリング・ロッド・アーム類	■エキゾースト・パイプ・マフラ
★緩み、がた、損傷 ボール・ジョイントのダ スト・ブーツの電気損傷	★取付けの緩み、損傷、腐食 ★逆熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラの機能 エキゾースト・パイプ マフラ
■トランスミッション、トランスファ	
★オイルの漏れ ★オイルの量 トランスミッション	
■デファレンシャル	■ラレーム・ボデー
★オイルの漏れ ★オイルの量 デファレンシャル	緩み、損傷
■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト	
★連結部の緩み ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント 部のダスト・ブーツの電気損傷 プロペラ シャフト ドライブ・シャフト	

車載式故障診断装置点検	
OBDの診断の結果	
その他の点検・整備項目	
厳しい使用れ方をする車の点検	
ステアリング・ギヤ・ボックスの機能 ナックル又はかじ取り車輪の旋回動作 倍力装置の機能 リム又はディスク・ホイールの損傷 シャシ又はショック・アブソーバの緩衝能力 クラッチ、ドラッグ・ミッション又はトランスファの 断続機構、変速機構又は動力分配機構の機能 プロペラ・シャフト又はドライブ・シャフトの 回転時の状態 原動機の運転状態	
交換部品等	数量
プロペラ・シャフト	4
ブレーキ・オイル	1
スエーデン・オイル	1
日常点検	
X ブレーキ液の量	
✓ バッテリ液の量	
✓ 冷却水の量	
✓ エンジン・オイルの量	
✓ エンジンのかかり具合、 異音	
✓ 低速、加速の状態	
✓ ヘッドランプ、ストップ・ランプ ウインカランプ等の点灯、汚損、損傷	
✓ ウインドウ・ウォッシャー液の 量、噴射状態	
✓ ワイパの拭き取り状態	
メンテナンスに関するアドバイス	

タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)	前輪 左 6.3 mm 右 6.7 mm
	後輪 左 6.3 mm 右 6.3 mm
ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ	前輪 左 4.0/3.8 mm 右 3.8/3.4 mm
	後輪 左 6.3/6.7 mm 右 6.3/6.6 mm

事業場名、所在地、電話番号	整備主任者の氏名 (検査員に同じ)	点検実施者名	作業担当者名
点検の年月日	(特定)整備を完了した年月日	(特定)整備時の総走行距離	
5年2月6日	5年2月7日	247,427 km	

使用月別車検・点検簿 別表6 図この記録簿は、二年間携行保存して下さい。 使用者用

■検査機器等による検査

制 動 力				計量単位((N)・kg)		前 照 灯		前 部 霧 灯	警 音 器
前 軸	右	軸重	左右差	取付高さ	右	左	速度計の誤差	聴感・テスト	
	左	885 kg	110 N (kg)		73 cm	73 cm			4.0 km/h
後 軸	右	軸重	左右差	光 軸	下	下	指示針の振れ	聴感・テスト	
	左	520 kg	140 N (kg)		10 cm	10 cm			km/h
計	9590 N (kg)	車両重量	6.83 N/kg (%)	光 度	主×100	主×100	タイヤの振れ	H C	
手 動	2820 N (kg)	1405 kg	2.01 N/kg (%)		副×100	副×100	サイド・スリップ	黒煙・粒子状物質	
走行テスト等の方法と結果					129 cd	134 cd	1.9 mm	視認・テスト	

■目視等による検査

構造	① 最低地上高	② 最大安定傾斜角度	③ 最小回転半径
装 置	④ 原動機及び動力伝達装置	⑤ 走行装置	⑥ 操縦装置
	⑦ 制動装置	⑧ 緩衝装置	⑨ 燃料装置及び電気装置
	⑩ 車枠及び車体	⑪ 連結装置	⑫ 乗車装置及び物品積載装置
	⑬ 前面ガラスその他の窓ガラス	⑭ 騒音防止装置	⑮ ばい煙等の発散防止装置
	⑯ 灯火装置及び反射器	⑰ 警報装置	⑱ 指示装置
	⑲ 視野を確保する装置	⑳ 走行距離計その他の計器	㉑ 防火装置
	㉒ 内圧容器及びその附属装置	㉓ その他	

■自動車検査証、抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

自動車の種別	用 途	自家用・事業用の別	車 体 の 形 状	車 名	型 式	乗車定員	最大積載量
普通・小型・軽	乗用・貨物・特種	自家用・事業用	箱型・ステーションワゴン・バン	トヨタ	DAA-ZVW30	5人	— kg
車両重量	車両総重量	原動機の型式	長 さ	幅	高 さ	総排気量又は定格出力	燃 料 の 種 類
1350 kg	1,625 kg	22R-3JM	446 cm	174 cm	149 cm	1.79 kW	ガソリン・軽油 L P G・その他

■依頼者の氏名等

受 付 年 月 日	令和 5 年 2 月 6 日
依頼者(使用者)の氏名又は名称	
住 所	

(備 考)

(依頼者の依頼事項)

初度登録年月又は初度検査年月

平成22 年 2 月

検 査 の 年 月 日

5 年 2 月 7 日

自 動 車 検 査 員 の 氏 名

保安基準適合証及び
保安基準適合標章の番号

保安基準適合
標章 交付

23800039

有・無

限定保安基準適合証の番号

(表中の特定整備は「分解整備」及び「電子制御装置整備」をいう)

点検 良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C
特定 整備	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L

点検の結果及び(特定)整備の概要




●印は1年点検の原燃しい使用方をした場合のメーカーの指定する項目









自家用乗用等(定期)点検整備記録簿 特定整備記録簿




1年(□) ☒ 2年(□+□) 年定期点検整備

(☆印は1年5,000km以下の走行距離によって省略できる項目)
(★印は2年10,000km以下の走行距離によって省略できる項目)

依頼者(使用者)の氏名又は名称	車名及び型式 トヨタ DAA-ZVW30	自動車登録番号 又は車両番号
住所	原動機の型式 2ZR-3JM	初度登録年又は 初度検査年 平成22
		車台 番号 ZVW30-636
		型式指定 番号 16294
		類別区分 番号 0002

エンジン・ルーム点検	
■パワー・ステアリング ベルトの緩み、損傷 ★取付けの緩み オイルの漏れ オイルの量 	■冷却装置 ファン・ベルトの緩み、 損傷 冷却水の漏れ 
■点火装置 ☆スパーク・プラグの状態 (白金プラグ、イリジウム ・プラグは点検省略可) 点火時期 ディストリビュータの キャップの状態 	■燃料装置 ●燃料漏れ 
■バッテリー、電気配線 ターミナル部の緩み、腐食 電気配線の接続部の緩み、 損傷 	■公害発散防止装置等 メタリング・バルブの状態 ブローバイ・ガス還元装置 の配管の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制 装置の配管等の損傷 燃料蒸発ガス排出抑制装置 のチェック・バルブの機能 チャコール・キャニスタの 詰まり、損傷 触媒等の排出ガス減少装置 の取付けの緩み、損傷 二次空気供給装置の機能 排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の 機能 一酸化炭素等発散防止装置 の配管の損傷、取付状態
■エンジン 排気ガスの色 CO、HCの濃度 ☆エア・クリーナ・エレメント の汚れ、詰まり、損傷 	

室内点検	
■ハンドル 操作具合 遊び、がた ■ブレーキ・ペダル 遊び 踏み込んだときの床板との すき間 ブレーキのきき具合 	■パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) 引きしろ(踏みしろ) パーキング・ブレーキの きき具合  ■クラッチ・ペダル 遊び 切れたときの床板との すき間 
足廻り点検	
■かじ取り車輪 ★ホイール・アライメント ■ショック・アブソーバ 損傷、油漏れ ■サスペンション ●取付部、連結部の緩み、がた 各部の損傷 ■ブレーキのマスター・シリンダ、ホイール・ シリンダ、ディスク・キャリパ マスター・シリンダの液漏れ ホイール・シリンダの液漏れ ディスク・キャリパの液漏れ マスター・シリンダの機能、摩耗、損傷 ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷    	■ホイール ☆タイヤの空気圧 ☆タイヤの亀裂、損傷 ☆タイヤの溝の深さ、 異状摩耗 スペア・タイヤの空気圧 ☆ナット、ボルトの緩み ★フロント・ホイール・ベア リングのがた ★リヤ・ホイール・ベアリン グのがた ■ブレーキ・ディスク、ドラム ☆ディスクとパッドとのすき間 ☆ブレーキ・パッドの摩耗 ●ディスクの摩耗、損傷   ☆ドラムとライニングとのすき間 ☆ブレーキ・シューの摺動 部分、ライニングの摩耗 ●ドラムの摩耗、損傷  

下廻り点検	
■エンジン・オイル ●漏れ ■ステアリング・ギヤ・ボックス ●取付けの緩み ■ステアリングのロッド、アーム類 ★緩み、がた、損傷 ●ボール・ジョイントのダ スト・ブーツの亀裂、損傷 ■トランスミッション、トランスファ ☆オイルの漏れ ☆オイルの量 	■ブレーキ・ホース、パイプ ●漏れ、損傷、取付状態  ■エキゾースト・パイプ、マフラ ☆取付けの緩み、損傷、腐食 ☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 マフラの機能 
外廻り点検	
■フレーム、ボデー ●緩み、損傷 日常点検 ●ブレーキ液の量 ●バッテリー液の量 ●冷却水の量 ●エンジン・オイルの量 ●エンジンのかかり具合、 異音 ●低速、加速の状態 ●ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウ ィンカーランプ等の点灯、汚れ、損傷 ●ウインド・ウォッシャー液の 量、噴射状態 ●ワイパの拭き取り状態	
■デファレンシャル ●オイルの漏れ ●オイルの量  ■プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト ●連結部の緩み ●ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント 部のダスト・ブーツの亀裂、損傷  	

車載式故障診断装置点検	
OBDの診断の結果	
その他の点検・整備項目	
交換部品等	数量
12.7mm x 1.6mm x 0.8mm ボルト	2 8
メンテナンスに関するアドバイス	

●C.O、H.C濃度 (アイドリング時)	●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)	前輪 左 mm 右 mm
CO %	●ブレーキ・パッド、 ライニングの厚さ	後輪 左 mm 右 mm
HC ppm		前輪 左 mm 右 mm
		後輪 左 mm 右 mm

事業場名、所在地、認証番号	点検の年月日 5年4月24日	整備主任者の氏名
	(特定)整備を完了した年月日 5年4月24日	(特定)整備時の総走行距離 251,120 km

